



الإدارة العامة للاختبارات الهندسية اختبارات حساس "عينة استرشادية"

EOS C2/3-1

\*\*\*\*\*

تاريخ دخول العينة: ٢٠١٩/١١/١٣  
المعمل المختص: الاختبارات الكهربائية  
عدد صفحات التقرير: ١  
تاريخ إصدار التقرير: ٢٠١٩/١١/٢٠

الجهة الوارد منها العينة: روك لانظمة التحكم  
العينة المقدمة: حساس ضغط  
الرقم الكودي/ السري: ه/ك/ ٢٠١٩/١١/٥٩٣  
متطلبات العميل: درجة الحماية IP66  
تم إجراء الفحوص والاختبارات على العينة المقدمة بمعرفتكم طبقا للمواصفات القياسية رقم IEC60529  
تصنيف درجات الحماية لحاويات المعدات الكهربائية وكانت الاختبارات كالاتي :-

النتيجة	الاختبار
لا توجد عيوب ظاهرية محكم لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد مقبول	١- الفحص الظاهري ٢- المظهر العام وجودة التشطيب • إحكام الربط • عدم وجود شطوف أو زوائد • عدم وجود حواف مسننة • عدم وجود صدأ • عدم وجود شروخ أو تشققات • عدم وجود اعوجاج • عدم وجود بخبئه • درجة النهو للسطح
ROCK PT ROCK IP66 البيانات واضحة وغير قابله للإزالة	٣- الترقيم ١/٣- اسم الصانع وعلامته التجارية ٢/٣- رقم الطراز المرجعي ٣/٣- درجة الحماية ٤- جودة الترقيم
قطرات المياه لم تؤثر على الاداء الجيد للكشاف جزينات البودر لم تؤثر على التشغيل السليم للكشاف	٥- اختبار درجة الحماية IP66 ١/٥- درجة الحماية ضد نفاذية الماء ٢/٥- درجة الحماية ضد نفاذية الاتربة

المدير العام  
أمجد اديب سدراك



مدير الإدارة

رئيس القسم

