

مركز ضبط الجودة

الإدارة العامة للاختبارات الهندسية اختبارات حساس "محنة استرشادية"

EOS C2/3-1

تاريخ دخول العينة: ٢٠١٩/١١/١٣
المعمل المختص: الاختبارات الكهربائية
عدد صفحات التقرير: ١
تاريخ إصدار التقرير: ٢٠١٩/١١/٢٠

الجهة الوارد منها العينة: روك لانظمة التحكم
العينة المقدمة: حساس ضغط
الرقم الكودي/ السري: ه/ك/ ٢٠١٩/١١/٥٩٤
متطلبات العميل: درجة الحماية IP66

تم إجراء الفحوص والاختبارات على العينة المقدمة بمعرفتمكم طبقا للمواصفات القياسية رقم IEC60529 تصنيف درجات الحماية لحاويات المعدات الكهربائية وكانت الاختبارات كالآتي :-

النتيجة	الاختبار
لا توجد عيوب ظاهرية محكم لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد مقبول	١- الفحص الظاهري ٢- المظهر العام وجودة التشطيب • إحكام الربط • عدم وجود شطوف أو زوائد • عدم وجود حواف مسننة • عدم وجود صدأ • عدم وجود شروخ أو تشققات • عدم وجود اعوجاج • عدم وجود بخبخه • درجة النهو للمسطح
ROCK DPT ROCK IP66 البيانات واضحة وغير قابله للإزالة	٣- الترقيم ١/٣- اسم الصانع وعلامته التجارية ٢/٣- رقم الطراز المرجعي ٣/٣- درجة الحماية ٤- جودة الترقيم
قطرات المياه لم تؤثر على الاداء الجيد للكشاف جزينات البودر لم تؤثر على التشغيل السليم للكشاف	٥- اختبار درجة الحماية IP66 ١/٥- درجة الحماية ضد نفاذية الماء ٢/٥- درجة الحماية ضد نفاذية الاتربة

هذا وتجدر الإشارة إلي أن نتائج اختبار هذه العينة لا تمثل إلا نفسها ولا يعتد بها لاعتماد إنتاج كمي أو في الممارسات أو التوريدات أو التصدير ولا يعتد بها كشهادة مطابقة .

المدير العام
(م. أمجد اديب سدراك)



مدير الإدارة

رئيس القسم

